



Предназначен для линейного преобразования перемещения в давление сжатого воздуха

### Технические характеристики

Номер для заказа	T45-1	T45-2	T45-3
Давление питания (МПа)	0.7	0.9	
Диапазон давлений на выходе (МПа)	0 ~ 0.4	0 ~ 0.6	
Максимальное перемещение (мм)	10		
Линейность	±5 % (от полного диапазона)		
Гистерезис	2 % (от полного диапазона)		
Воспроизводимость	1 % (от полного диапазона)		
Время срабатывания (с)	Нагружение	4	4
	Разгрузка	2	4.5
Диапазон рабочих температур (°C)	-5 ~ 60		
Расход воздуха на собств. нужды (норм.л/мин)	15		
Присоединительная резьба	Rc (PT) 1/4		
Присоединение манометра	Rc (PT) 1/8		
Вес (кг)	0.85		



### Зависимость давления от перемещения



### Размеры

